

## **Table des matières**

Cha	pitre 1	• Introduction – Documents de référence	15
1.1	Objet	du document - Documents scientifiques et techniques	15
1.2	Docu	ments normatifs	16
	1.2.1	Références relatives au management de la qualité	16
	1.2.2	Références normatives relatives à la technique utilisée ou à l'échantillonnage	16
1.3	Donn	ées atomiques et nucléaires	19
	1.3.1	Liste des principaux radionucléides d'intérêt, se désintégrant	
		par transition bêta ou par capture électronique	20
	1.3.2	Caractéristiques principales	21
Réfé	rences b	oibliographiques	23
Glos	saire		23
Cha	pitre 2	• Radioactivité bêta naturelle et artificielle	25
2.1	Décoi	uverte du rayonnement bêta moins et bêta plus	25
2.2	Radioactivité bêta naturelle		30
	2.2.1	Origine stellaire	30
	2.2.2	Origine cosmogénique ou météorique	31
2.3	Radio	activité bêta artificielle	32
2.4	Chro	nomètres naturels	33
Réfé	rences b	oibliographiques	34

Cha	pitre 3	• Le rayonnement bêta et autres rayonnements électroniques	35
3.1	Désin	tégration bêta	36
	3.1.1	Désintégration bêta moins	36
	3.1.2	Désintégration bêta plus	36
		Énergie moyenne	37
	3.1.4	Probabilité de désintégration	37
	3.1.5	Nature des transitions et règles de sélection	39
	3.1.6	Période comparative, $\log ft$	40
3.2			
	3.2.1	Description	42
	3.2.2	Probabilité de transition par capture électronique	43
		Rapport $\varepsilon/\beta^+$	45
3.3	Autres	s rayonnements électroniques	45
	3.3.1	Conversion interne	46
	3.3.2	Réarrangement électronique et électrons Auger	47
	3.3.3	Création de paires électron-positon	52
3.4	Phénomènes secondaires		
	3.4.1	Freinage ( <i>Bremsstrahlung</i> ) interne accompagnant la désintégration bêta	53
	3.4.2	Freinage ( <i>Bremsstrahlung</i> ) interne accompagnant la capture électronique	54
	3.4.3	Ionisation et excitation internes accompagnant la désintégration bêta	54
	3.4.4	Ionisation et excitation internes accompagnant la capture électronique	55
	3.4.5	Rayonnement de freinage ( <i>Bremsstrahlung</i> ) externe	55
		Désintégration double bêta	55
		Réaction bêta inverse	56
Réfé	rences b	oibliographiques	57
Cha	pitre 4	• Interaction entre les électrons et la matière	61
4.1	Intera	ctions non radiatives	61
	4.1.1	Interactions élastiques	61
	4.1.2	Interactions inélastiques	63
	4.1.3	Annihilation des positons	64
4.2		ctions radiatives	65
4.3	Calcu	l du pouvoir d'arrêt des électrons et positons	65
4.4		s de calcul déterministes et stochastiques	66
Réfé		oibliographiques	67

Cha	pitre 5	• Préparation des sources étalons et des échantillons	69
5.1	Sourc	es solides	69
	5.1.1	Dépôts directs	69
	5.1.2	Sources minces	70
	5.1.3	Électrodéposition et électroprécipitation	71
5.2		llateurs liquides	71
	5.2.1	Solvant	72
	5.2.2	Scintillateur primaire	72
	5.2.3	Scintillateur secondaire	73
	5.2.4	Surfactant	73
	5.2.5	Flacons	74
5.3	Billes	scintillantes	74
Réféi	rences b	ibliographiques	76
Cha	pitre 6	• Mesure du rayonnement bêta	77
6.1	Comp	oteur proportionnel	77
	6.1.1	Principe	77
	6.1.2	Appareillage	80
	6.1.3	Étalonnage	81
	6.1.4	Avantages et inconvénients	84
6.2	La sci	ntillation liquide bêta	85
	6.2.1	Mécanismes de scintillation liquide	86
	6.2.2	Composition générique d'un cocktail scintillant et rôle	
		de ses différents constituants pour la scintillation liquide $eta$	89
	6.2.3	Compteurs à scintillation liquide	97
	6.2.4	Quantification de l'activité bêta	110
	6.2.5	Principe de la détection de la lumière émise après	
		désintégration $eta$	111
		Le phénomène d'affaiblissement lumineux	113
6.3	•	otage Cerenkov	125
6.4	-	romètres bêta	129
	6.4.1	Propriétés générales des détecteurs utilisables en spectrométrie	129
		Spectromètres magnétiques et électrostatiques	131
	6.4.3	Compteurs proportionnels	132
		Scintillation liquide	133
		Calorimètres métalliques magnétiques	134
	6.4.6	Semi-conducteurs	135
Réféi	rences b	oibliographiques	139

Cha	pitre 7	• Expression des résultats et incertitude de mesure	143
7.1	Défin	itions métrologiques	144
7.2	Interprétation des résultats		
7.3	Estim	ation des activités et des incertitudes	146
7.4	Détermination de l'activité bêta		148
	7.4.1	Cas des comptages en scintillation liquide	148
	7.4.2	Cas des comptages bêta au compteur proportionnel à gaz	151
7.5		de décision et limite de détection	152
	7.5.1	Introduction	152
	7.5.2	Problématique	153
	7.5.3	Définitions	153
	7.5.4	Formulation	154
	7.5.5	Inférence bayésienne	155
Réfé		ibliographiques	158
Cha	pitre 8	• Comparaison des techniques non radiométriques	159
8.1	La spe	ectrométrie de masse couplée à une source à plasma ( <i>Inductively</i>	
	-	led Plasma Mass Spectrometry : ICP-MS)	160
8.2	La spe	ectrométrie de masse par accélérateur (SMA)	161
8.3	La spe	ectrométrie de masse pour la mesure de l'hélium 3	162
8.4	Comp	paraison des différentes techniques	164
Réfé	rences b	ibliographiques	166
Cha	pitre 9	• Exemples de mesure du rayonnement bêta	167
9.1	Indice	e de radioactivité bêta global déterminé sur des filtres	
		ilèvement atmosphérique	167
	9.1.1	Principe	167
	9.1.2	Étalons	168
	9.1.3	Mesure de l'activité bêta au moyen d'un compteur	
		proportionnel	168
		Incertitude type de l'activité volumique bêta	168
		Contrôle de l'interférence	169
		Paramètres influant sur la mesure	169
		Media	169
		Granulométrie de l'aérosol et influence du colmatage	170
		Vitesse de filtration	171
9.2	Mesure de l'indice de radioactivité bêta global d'un échantillon d'eau		
		nvironnement dopé avec <sup>90</sup> Sr par évaporation directe	171
	9.2.1	Principe général	172

	9.2.2	Préparation de l'échantillon	172
	9.2.3	Exploitation et rendu des résultats	174
9.3	Métro	ologie de l'activité utilisant la scintillation liquide	178
	9.3.1	Méthode du rapport des coïncidences triples à doubles	178
	9.3.2	Méthode CIEMAT/NIST	180
	9.3.3	Méthode des ajouts dosés	182
9.4	Mesu	re des sources à usage médical (diagnostic, thérapie)	183
	9.4.1	Vérification de l'activimètre	184
	9.4.2	Mesure d'activité	184
	9.4.3	Incertitude type de l'activité	185
	9.4.4	Seuil de décision et limite de détection	185
	9.4.5	Paramètres influant sur la mesure	180
	9.4.6	Présence éventuelle d'impuretés	180
	9.4.7	Géométrie	180
Référ	ences b	oibliographiques	180
Chaj	pitre 10	L'assurance qualité et la mesure bêta	189
10.1	Introd	luction	189
10.2	Achat	s et fournitures d'équipements	190
	10.2.1	1 Achats de fournitures	190
	10.2.2	2 Achats d'équipements	190
10.3	Instal	lations et conditions ambiantes	193
10.4	Locau	XX	194
10.5	Méth	odes d'essai et d'étalonnage et validation des méthodes	195
	10.5.1	l Étalonnage et vérification	195
	10.5.2	2 Validation des méthodes	190
10.6	Concl	lusion	197
Anne	exe		199
Les contributeurs			211